




**Casa in ristrutturazione a
Porretta Terme (BO)**

**Presenza muffe
praticamente su tutte le
superfici perimetrali.
Foto dopo trattamento con
candeggina.**

**Trattata con Vernisfera su
pareti esterne + soffitto
con 2 mani tal quale +
mano a finire con
diluizione 7/8%**

**Problema risolto autunno
2012**





Vecchio stabile in Torino

Bagno posizionato sotto un terrazzino, locale
ovviamente sempre freddo a causa alto scambio termico

Problema risolto inverno 2012-2013