

VERNISFERA

UTILIZZO DI VERNISFERA COME ANTIMUFFA IN UNA CASA

Tramite una società specializzata in interventi di risanamento edile di Neive (CN)
Taglio 2000 srl

Si è provveduto a trattare completamente con **Vernisfera** una casa di civile abitazione sita nel paese di Peveragno (CN) in Fr. San Lorenzo nel periodo di Maggio 2009



Struttura della casa



n. 11 confezioni di Vernisfera
n.2 mani per un totale di 280-300 mq

Come si presentava la casa, pronta per l'intervento, dopo aver trattato le murature con Antimuffa Chimico, per uccidere le muffe esistenti, prima della **Vernisfera**. Dato lo stato molto rovinato degli intonaci, si è consigliato preventivamente una mano di fissativo per consolidare e per ancorare la **Vernisfera**



Bagno del primo piano , evidenti gli aloni lasciati dalle muffe




Camere del primo piano , evidenti gli aloni lasciati dalle muffe




**Si è aspettato tutto l'inverno prima di andare a verificare la situazione
L'Inverno 2009-2010 in questa zona è stato particolarmente freddo
con punte di -10°C.
Il giorno 11 Marzo 2010 , con ancora la neve presente nella zona,
siamo andati a verificare il risultato.**

La casa il giorno 11.03.2010




Bagno del primo piano: nessuna traccia di muffe



Camere del primo piano : nessuna traccia di muffe



Locali del piano terreno



Conclusione :

Non è stata trovata nessuna traccia di muffa in tutta la casa.

Nemmeno in una stanza adibita a ripostiglio invernale delle piante, la muffa è riapparsa

Vernisfera funziona !!!!